



台益豐股份有限公司

電話: 03-3882288 傳真: 03-3883636
地址: 33554 桃園市大溪區信義路 502 號

機車用油(Motorcycle Oil)

台益豐產品引擎低溫啟動容易，油膜強度強可提供引擎機件充份潤滑，清淨性佳可減少引擎積碳，優良的耐磨特性，可延長引擎壽命。

● 規範與認證 (Service Category/Approval)

- API SN
- API SM
- JASO MA2
- JASO MA

● 典型數值 (Typical Value)

項目 Item	測試標準 Test Method	5W50	10W40
顏色 Color	ASTM D1500	L2.0	L2.0
比重 Specific Gravity 20°C/20°C	ASTM D4052	0.8498	0.8612
運動黏度 Kinematic Viscosity	40°C, cSt ASTM D445	116.8	100.5
		100°C, cSt	18.22
黏度指數 Viscosity Index	ASTM D2270	174	148
閃火點 Flash Point, °C	ASTM D92	242	244
流動點 Pour Point, °C	ASTM D97	-39	-39
總鹼價 Total Base No., mg KOH/g	ASTM D2896	6.5	6.5
CCS, cP	ASTM D5293	5654	5833
HTHS @150°C, cP	ASTM D5481	4.35	3.95

以上為產品正常生產狀況下所產生的典型數值，今後每批產品的數據可能會在潤滑油品質標準容許範圍內有所變動，但不影響產品性能。若有任何問題，請與台益豐業務部聯繫



台益豐股份有限公司

電話: 03-3882288 傳真: 03-3883636
地址: 33554 桃園市大溪區信義路 502 號

● 規範與認證 (Service Category/Approval)

- API SL
- JASO MA2
- JASO MA

● 典型數值 (Typical Value)

項目 Item	測試標準 Test Method	5W40	10W40	15W40	
顏色 Color	ASTM D1500	L2.0	L2.0	L2.0	
比重 Specific Gravity 20°C/20°C	ASTM D4052	0.8483	0.8612	0.8686	
運動黏度 Kinematic Viscosity	40°C, cSt 100°C, cSt	ASTM D445	88.48	100.4	111.6
			14.33	14.55	14.58
黏度指數 Viscosity Index	ASTM D2270	168	150	134	
閃火點 Flash Point, °C	ASTM D92	238	242	248	
流動點 Pour Point, °C	ASTM D97	-39	-36	-36	
總鹼價 Total Base No., mg KOH/g	ASTM D2896	6.5	6.5	6.5	
CCS, cP	ASTM D5293	5431	5891	5577	
HTHS @150°C, cP	ASTM D5481	3.98	3.90	4.05	

● 規範與認證 (Service Category/Approval)

- API SL
- JASO MA

● 典型數值 (Typical Value)

項目 Item	測試標準 Test Method	5W40	10W40	15W40	
顏色 Color	ASTM D1500	L2.5	L2.5	L2.5	
比重 Specific Gravity 20°C/20°C	ASTM D4052	0.8483	0.8633	0.8686	
運動黏度 Kinematic Viscosity	40°C, cSt 100°C, cSt	ASTM D445	89.29	100.7	110.2
			14.44	14.41	14.45
黏度指數 Viscosity Index	ASTM D2270	168	147	134	
閃火點 Flash Point, °C	ASTM D92	236	240	246	
流動點 Pour Point, °C	ASTM D97	-39	-36	-36	
總鹼價 Total Base No., mg KOH/g	ASTM D2896	6.5	6.5	6.5	
CCS, cP	ASTM D5293	5683	5937	5627	
HTHS @150°C, cP	ASTM D5481	4.05	4.07	4.10	

以上為產品正常生產狀況下所產生的典型數值，今後每批產品的數據可能會在潤滑油品質標準容許範圍內有所變動，但不影響產品性能。若有任何問題，請與台益豐業務部聯繫